

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corozal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0036-43	FECHA:	11/11/2024




Foto 1: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3: Reparación de banqueta de concreto.



Foto 4: Sustitución de ducto eléctrico más accesorios.



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana.



Foto 6: Instalación de unidades de luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del C.O.P.E.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corozal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0036-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Cernido en muro




Foto 8: Sustitución de flapon



Foto 9: Sustitución de cable electrico solido




Foto 10: Sustitución de elementos de fijación en cubierta de lámina

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la UPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

