

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio los Encuentros, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12 - 3169 - 42	FECHA:	16/11/2024



Foto1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Herrera Cu

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Encuentros, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12 - 3169 - 42	FECHA:	16/11/2024



Foto 7: Sustrución de ventanas de madera por metal



Foto 8: Sustrución de ventanas de madera por metal



Foto 9: Sustrución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 10: Sustrución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 11: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 12: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Herrera G. Cui

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

