

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero K7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0011-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: Sustitución de capote de lamina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal modulo escenario



Foto 5: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 escenario



Foto 6: Reparación de muro de escenario de block, piso torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma López

Firma y sello del Presidente de la



Yanica Macdonal

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Peén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío K7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0011-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 7 :Sustrucción de porton de metal de metal



Foto 8:




Foto 9:



Foto 10:



Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	<i>Norma López</i> Firma y sello del Presidente de la OPF		<i>Yancol Cardona</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	