

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casero Kilometro 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0011-43	FECHA	20/07/2024

 Foto 1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas	 Foto 2: Sustrucción de capote de lamina troquelada
 Foto 3: Sustrucción de elementos de fijacion	 Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal modulo escenario
 Foto 5: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 escenario	 Foto 6: Reparación de muro de escenario de block, piso torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Norma López</i> Firma y sello del Presidente de la OPF		<i>Yemsa Nardona</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Publico	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Kilometro 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0011-43	FECHA:	20/07/2024



Foto7 :Sustitución de porton de metal de metal



Foto 8:Pintura en muros exteriores e interiores de aulas y escenario



Foto 9:



Foto 10:



Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Norma López</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Yanica Maldonado</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---

