

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Kilometro 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0011-43	FECHA:	31/07/2024

 Foto 1:Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas	 Foto 2:Sustrucción de capote de lámina troquelada
 Foto 3:Sustrucción de elementos de fijacion	 Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal modulo escenario
 Foto 5:Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 escenario	 Foto 6: Reparación de muro de escenario de block, piso torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Norma López</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Yenica Maldonado</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío K7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0011-43	FECHA:	31/07/2024



Foto7 :Sustrucción de porton de metal de metal



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores de aulas y escenario

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma López

Firma y sello del Presidente de la OPF

Yessica Maldonado

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

