

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0027-43	FECHA:	03/06/2024



Foto1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 0.38 mm en cocina



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal costanera ch 16 3x2 y Tubo Rectangular 4x2 ch16




Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de balcones de metal



Foto 5: Sustrucción de puerta



Foto 6: Mantenimiento a estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden pegar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0027-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 7: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 8: Repello en muro



Foto 9: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 10: Sustitución de portón de metal



Foto 11: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)





Foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0027-43	FECHA:	03/06/2024



Foto 13: Sustrución de focos ahorradores



Foto 14: Sustrución de interruptor simple



Foto 15: Sustrución de flipones




Foto 16: Sustrución de tomacorriente doble



Foto 17: Reparación de cableado eléctrico

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---	---