

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Patán	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Nuevo Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0039-42	FECHA:	07/08/2024




Repello en muro (ventanas)



Sustitución de inodoro




Reparación de red de drenaje y red de agua potable



Sustitución de deposito de agua de 1700 litros



Sustitución de portavoz de metal rústico



Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FRM-OR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	Perú	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0039-42	FECHA:	07/08/2024




Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Protección a intemperie de puerta de metal



Sustitución de tubos de metal



Plancha en muros exteriores



Sustitución de piso cerámico (parte)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

