



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS.

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Unión Maya Itza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0051-42	FECHA:	06/09/2024



Foto1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas y direccion



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 4: Sustrucción de elementos de fijacion




Foto 5: Sustrucción de puerta aulas



Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de Párulos



Firma y Sello Director Centro Educativo





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PSA-FOP-123
Versión 1

EDIFICIOS DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
PARAQUE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casero Unión Maya Itza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0051-42	FECHA	06/09/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 8:



Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello de la Dirección de Educación Pública
---	---

