

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|               |                        |               |                |
|---------------|------------------------|---------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén                  | MUNICIPIO:    | Las Cruces     |
| NOMBRE DEL    | INEB de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL | Caserío Bethel |
| CÓDIGO DEL    | 17-13-0065-45          | FECHA:        | 25/05/2024     |

Sustitución de tubería PVC para baño



Foto 7:

pintura de muros perimetrales exteriores e interiores



Foto 8:

Sustitución de una pila de lavar



Foto 9:

Sustitución de cables de energía eléctrica



Foto 10:

sustitución de focos



Foto 11:

sustitución de tomacorriente




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF  
INEB DE  
TELESECUNDARIA  
CASERIO BETH  
LAS CRUCES, PETEN

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
INSTITUTO NACIONAL BÁSICA  
DE TELESECUNDARIA  
CASERIO BETHEL  
CRUCES, PETEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                        |                                |                |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén                  | MUNICIPIO:                     | Las Cruces     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Casería Bethel |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0065-45          | FECHA:                         | 25/05/2024     |

Sustitución de estructurametálica de techo



Foto 1:

Sustitución de Láminas



Foto 2:

sustitución de puerta de baños



Foto 3:

Reparación de Puertas metálicas del edificio escolar



Foto 4:

sustitución de tazas de baño



Foto 5:

sustitución de lavamanos




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                            |  |                                                     |                                                                                       |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público | INSTITUTO NACIONAL BÁSICA<br>DE TELESECUNDARIA<br>CASERIO BETHEL<br>LAS CRUCES, PETEN |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|