



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0092-45	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: Sustrucion de estructura de soporte de metal



Foto 2: Sustrucion de lámina troquelada de aluzinco calibre 26



Foto 3: Mantenimiento de estructura de balcones de metal



Foto 4: Pintura en muros interior y exterior




Foto 5: Sustrucion de ventana de madera por metal



Foto 6: reparacion de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y numerar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Pelén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0092-45	FECHA:	22/07/2024



Foto 7: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 8: Sustitución de plafoneras



Foto 9: Sustitución de interruptor Doble



Foto 10: -Sustitución de canal de metal




Foto 11: Sustitución de puerta de metal



Foto 12: Mantenimiento a estructura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0082-45	FECHA:	17/06/2024



Foto 13 Sstitución de chapas



Foto 14. Sustitución de deposito de agua




Foto 15 Sustitución de focos ahorradores



Foto 16. Reparación de piso de Torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del representante de la OAF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

