

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0009-45	FECHA:	03-MARZO DE 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de puerta en servicios sanitarios




Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar más adicionales para actualizar el número de hojas.

Maria Victoria G

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Melida Beatriz Rodriguez Gonzalez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL	CASERIO SAN JUAN
ESTABLECIMIENTO:	17-14-0009-45	FECHA:	03-MARZO DE 2024



Foto 7: Sustrucción de inodoros



Foto 8: Sustrucción de lavamanos



Foto 9: Sustrucción en migitorios



Foto 10: Reparación de muro perimetral de block



Foto 11: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 12: Mantenimiento a balcones de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maria Victoria</i> OPF- INEB TELESECUNDARIA Firma y Sello del CASERIO de la C.E. SAN JUAN	<i>Melida Beatriz</i> TELESECUNDARIA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0009-45	FECHA:	03-MARZO DE 2024



Foto 13: Mantenimiento a estructura a puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 14: Mantenimiento a estructura a puertas sanitarios (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 15: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 16: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maria Victoria</i> OPF- INEB TELESECUNDARIA CASERÍO SAN JUAN Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Melida Beatriz</i> Melida Beatriz Rodriguez Gonzalez Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--