

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                  |                     |               |                  |
|------------------|---------------------|---------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:    | PETÉN               | MUNICIPIO:    | EL CHAL          |
| NOMBRE DEL       | INEB TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL | CASERIO SAN JUAN |
| ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0009-45       | FECHA:        | 20-MAYO DE 2024  |



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Maria Victoria</i></p> <p>Firma y sello del representante de la familia</p> | <p><i>Melida Beatriz Rodriguez Gonzalez</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                     |                                |                  |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN               | MUNICIPIO:                     | EL CHAL          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO SAN JUAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0009-45       | FECHA:                         | 20-MAYO DE 2024  |



Foto 7: Sustitución de inodoros



Foto 8: Sustitución de lavamanos




Foto 9: Sustitución en mingitorios



Foto 10: Reparación de muro perimetral de block



Foto 11: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 12: Mantenimiento a balcones de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

|                                                                              |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Maria Victoria</i></p> <p>Firma y sello de la Presidente de la OPF</p> | <p><i>Melida Beatriz Rodriguez Gonzalez</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                  |                     |               |                  |
|------------------|---------------------|---------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:    | PETÉN               | MUNICIPIO:    | EL CHAL          |
| NOMBRE DEL       | INEB TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL | CASERIO SAN JUAN |
| ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0009-45       | FECHA:        | 20-MAYO DE 2024  |



Foto 13: Mantenimiento a estructura a puertas (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto14: Mantenimiento a estructura a puertas servicios sanitarios(lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 15: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 16: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

|                                                                                                     |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Maria Victoria</i></p> <p>Firma y sello de la Presidencia de la Comisión de Mantenimiento</p> | <p><i>Melida Beatriz Rodríguez González</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|