

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0009-45	FECHA:	16-JUNIO DE 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustrucción de chapa



Foto 4: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal





Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL	CASERIO SAN JUAN
ESTABLECIMIENTO:	17-14-0009-45	FECHA:	16-JUNIO DE 2024



Foto 7: Sustitucion de inodoros



Foto 8: Sustitución de lavamanos



Foto 9: Sustitucion en mingitorios



Foto 10: Reparación de muro perimetral de block



Foto 11: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 12: Mantenimiento a balcones de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Victoria Gómez Corado
Firma y sello del Presidente de la OPF



Melida Beatriz Rodríguez Gonzalez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL	CASERIO SAN JUAN
CÓDIGO DEL	17-14-0009-45	FECHA:	03-MARZO DE 2024



Foto 13: Mantenimiento a estructura a puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)






Foto 14: Mantenimiento a estructura a puertas servicios sanitarios (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 15: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 16: Repello en muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Victoria Gomez Torado
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia
OPF- INEB
CERTESE SECUNDARIA
SAN JUAN
EL CHAL, PETEN

Melida Beatriz Rodriguez Gonzalez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
EL CHAL, PETEN
CERTESE SECUNDARIA