



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GOBIERNO DE GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

|                             |                |                                |                         |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | OLINTEPEQUE             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN ANTONIO PAJOC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-03-0188-43  | FECHA:                         | 03-06-2024              |



Foto 1: SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TABLA YESO EN DIVISIÓN ENTRE 2 AULAS



Foto 2: MURO PREFABRICADO DE TABLA YESO



Foto 3: VISTA DE FRENTE DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MURO PREFABRICADO 100%




Foto 4: VISTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLA YESO EN MURO PREFABRICADO



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO PREFABRICADO AL 100% VISTA AULA 2



Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE TABLA YESO VISTA DESDE EL AULA3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público