

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COLONIA CHIQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0009-43	FECHA:	3/10/2024



Mantenimiento sobre terraza para drenar el agua, EN TERRAZA PARA 130 M2 (Pegamento monolates sika, refuerzo con malla de gallinero de 2x2 y concreto 3000PSI, acabado con sika techo)



Mantenimiento de Pintura en Escuela y cancha (dos capas de pintura) toda la escuela



Mantenimiento con pintura de puertas ajustes y revisión de chapas y reparación de puertas de baño



Reparación de solera con block tipo c. de 0.19x0.10x0.20M, para evitar ingreso de animales debajo de aula prefabricadas más solera de 0.10x10 M (altura total incluye incrustado en el suelo 50m)



Reparación de paneles de malla en cancha (1.98x1.77M) Muro perimetral



Reparación de portón de ingreso más chapa y mejora de marco que sostiene el portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

onelia mazariegos

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

