

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN J	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE PACHIMACHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-10-0002-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/04/2024



Foto 1: VISTA PANORAMICA DE ESCUELLA, PINTURA DETERIORADA



Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA DIRECTORA DE ESCUELA, PRESIDENTA DE OPF Y CONSULTOR A CARGO



Foto 3: PILA EN MAL ESTADO, RAJADA



Foto 4: EL PORTON DE INGRESO TIENE OXIDO Y LOS SUJETADORES ESTAN DAÑADOS



Foto 5: MURO PERIMETRAL ESTA DAÑADO Y CUENTA CON DESPLOME ADEMAS GENERA HUMEDAD EN AULAS




Foto 6: VISTA DE CONSULTOR A CARGO EN ESCUELA



Organización de Padres
de Familia
OPF
Aldea San José

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN J	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE PACHIMACHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-10-0002-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/04/2024




Foto 7: MURO PERIMETRAL DAÑADO, PRESENTA FISURAS Y ESTA CON DESPLOME




Foto 8: PLANCHA Y CHIMENEA DAÑADAS



Foto 9: LAVAMANOS DEL MÓDULO DE BAÑOS ESTA QUEBRADO




Foto 10: NO CUENTAN CON MESA DE TRABAJO FIJA PARA LA COCINA



Foto 11: NO CUENTAN CON MIGITORIO, EL MURO QUE DIVIDE LOS SANITARIOS ESTA BAJO





Foto 12: PINTURA DEL MÓDULO DE BAÑOS EN MAL ESTADO



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272