

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M 20 de Octubre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiriquiac, Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0400-43	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: Mantenimiento de puerta (lijado, cambio de tubo, aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva) de color negro, tubo de 1*1 chapa de 18



Foto 2: Suministro e instalación de piso cerámicoantideslizante marca hispacensa con su adhesivo y sisa



Foto 3: Suministro y mano de obra de repello, alisado y pintura de paredesinteriores (marca lanco de aceite)




Foto 4: Suministro y mano de obra de pila con mesa de concreto, con dos aletas de lavaderos de 60 cm. Cada lado con su fosa de agua y su estantería, e instalación de tubo de agua en pila de concreto con su chorro



Foto 5: Suministro de azulejo e instalación para mesa de concreto marca hispacensacon su adhesivo y sisa



Foto 6: Desinstalación de techo e instalación de lamina troquelada Aluzinc calibre 26, incluye tornillos de 2 pulgadas con punta de roca de ferromax

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M 20 de Octubre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiriquiac, Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0400-43	FECHA:	13/06/2024



Foto 7: Mantenimiento de vigas existentes de madera (lijada y pintada)



Foto 8: Suministro e instalación de tubo de 2"2 galvanizado chapa 16 y tornillo con punta fina



Foto 9: Suministro e instalación de ventanass de aluminio corredizo de vidrio de color bronce de 5 milímetros de grueso (con medida de 1.50 * 85 cm)



Foto 10: Suministro y mano de obra de relleno de espacios abiertos en paredes de 20 * 20



Foto 11: Suministro y mano de obra de terminación de columna 1.50*25



Foto 12: suministro y cableado de energía eléctrica lineales con toma corrientes e iluminación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M 20 de Octubre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiriquiac, Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0400-43	FECHA:	13/06/2024



Foto13: Suministro e instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26, incluye tornillos de 2 pulgadas con punta de roca de ferromax, suministro e instalación de 4 tubo de 2"32 y 2 tubos de 6"2 galvanizado chapa 16

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

