

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                |                                |                                         |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango | MUNICIPIO:                     | Huitán                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Buena Vista II, aldea Huitancito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-15-0010-43  | FECHA:                         | 21/05/2024                              |




Foto 7: Seguimiento en la elaboración de pareces de mampostería de servicios sanitarios




Foto 8: Fundición de columnas de servicios sanitarios



Foto 9: Instalación de estructura de soporte con tubo de metal galvanizado Calibre 16.



Foto 10: Instalación de lamina y capotes troquelada calibre 26



Foto 11: Instalación del sistema eléctrico.



Foto 12: Nivelación del terreno para fundición de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  
COMITE EDUCATIVO  
COEDUCA  
Sector Buena Vista II  
Aldea Huitancito  
Huitán, Quetzaltenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
ESCUELA OFICIAL RURAL  
SECTOR BUENA VISTA  
DIRECCIÓN  
HUITÁN, QUETZALTENANGO