



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO              | MUNICIPIO:                     | HUITÁN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA HUITANCITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-15-0421-43               | FECHA:                         | 20/05/2024       |



Foto1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIMENTO CORRIDO




Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIMENTO CORRIDO



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRIMERA FASE DE BLOCK



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA DE HUMEDAD INTERMEDIA



Foto 6: FINALIZACIÓN DE COLACIÓN DE BLOCK Y CORONA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

