

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

Posterior

☒

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM CASERIO NUEVO MUJULIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO NUEVO MUJULIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0026-43	FECHA	14/06/2024



Foto1: VISTA INTERIOR DE VENTANAS COLOCADAS AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE VENTANAS FINALIZADAS



Foto 3: VISTA EXTERIOR



Foto 4: VISTA DE LADO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 5: INTERIOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS FINALIZADAS




Foto 6: EXTERIOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS FINALIZADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

Posterior

X

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM CASERIO NUEVO MUJULÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO NUEVO MUJULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0026-43	FECHA	14/06/2024



Foto1: VISTA INTERIOR DE ESTRUCTURA METÁLICA CON ANTICORROSIVO COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA EXTERIOR E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICA CON ANTICORROSIVO FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

