



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0007-42	FECHA:	31/05/2024



Foto1: FACHADA INTERIOR DEL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO



Foto 2: REALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: VISTA DE CIRCULACIÓN EN MAL ESTADO DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 4: FACHADA DE MURO PERIMETRAL DETERIORADO



Foto 5: SEGUIMIENTO EN LEVANTADO DE MURO PERIMETRAL Y REALIZACIÓN DEL PORTON DETERIORADO



Foto 6: TRABAJO EN SEGUIMIENTO EN LEVANTADO DE MURO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO EDUCATIVO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvin B.

Comité Educativo
COEDUCA

Firma y sello del Presidente de la OPR
San Antonio Buena Vista
El Palmar, Quetzaltenango.

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rápido
San Antonio Buena Vista
El Palmar, Quetzaltenango.

