



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN ANTONIO BUENA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0009-43	FECHA:	18/06/2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL DETERIORADA



Foto 2: MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO



Foto 3: MURO PERIMETRAL EN DESCOMPOSICION



Foto 4: FACHADA DE MURO EN MAL ESTADO



Foto 5: SEGUIMIENTO DE MURO PERIMETRAL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO




Foto 6: REALIZACIÓN EN SEGUIMIENTO DE MURO EN CONSTRUCCIÓN



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ELVIN R



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director



Firma y Sello Director Centro Educativo Público