



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN ANTONIO BUENA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0009-43	FECHA:	27/06/2024



Foto 1: VISTA FACHADA INTERIOR DEL MURO PERIMETAL AL 100%



Foto 2: VISTA DE FINALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO DE MURO PERIMETRAL AL 100%



Foto 3: VISTA INTERIOR EN SEGUIMIENTO EN CONSTRUCCIÓN DE MURO AL 100%




Foto 4: VISTA DE LA PARTE INTERIOR EN SEGUIMIENTO DE MURO AL 100%



Foto 5: VISTA EXTERIOR DE MURO FINALIZADO AL 100%



Foto 6: VISTA EXTERIOR DE MURO REALIZADO AL 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


COEDUCA
Caserío San Antonio Buena Vista
El Palmar, Quetzaltenango.
Firma y sello del Presidente de la OPF


Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCIÓN
CASERIO
San Antonio Buena Vista
El Palmar, Quetzaltenango
Firma y Sello Director Centro Educativo Público