

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO              | MUNICIPIO:                     | COATEPEQUE                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO SAN BENITO PACAYÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 0920-0626-43                | FECHA:                         | 27/05/2024                |



Foto 1: Sustrucción de portón metálico



Foto 2: Suministro e instalación de paredes de cocina, reparación de estufa rural



Foto 3: Sustrucción de piso de concreto



Foto 4: Suministro e instalación de piso en área deportiva

SUSTITUCION DE PORTON DE METAL 4X2



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Suministro e instalación de muro de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

