



Ministerio de Educación  
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO              | MUNICIPIO:                     | COATEPEQUE                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO SAN JOSÉ CAMPO LIBRE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 0920-0913-43                | FECHA:                         | 3/06/2024                    |

CAMBIO DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



CAMBIO DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



REPARACIÓN Y REPELLO DE MURO PERIMETRAL



REPARACIÓN Y REPELLO DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCION DE PORTON DE METAL 4X2



SUSTITUCION DE PORTON DE METAL 4X2



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

