

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CLUB ROTARIO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 CALLE 13-01 ZONA 2 Lot. Nuevo Coatepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2658-42	FECHA:	27/06/2024



Foto 1: suministro e instalación de 6 láminas traslucidas de 10 pies en estructura de metal en ventanas.



Foto 2: suministro e instalación de lámina troquelada calibre 26 en módulo 5



Foto 3: suministro e instalación de estructura soporte por metal en módulo 5



Foto 4: Suministro y aplicación de impermeabilización de loza con impermeabilizante acrílico de 7 años en módulo 3



Foto 5: mantenimiento de reparación de sistema eléctrico cableado eléctrico calibre 12



Foto 6: mantenimiento de reparación de sistema de agua potable con bomba centrífuga.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CLUB ROTARIO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 CALLE 13-01 ZONA 2 Lot. Nuevo Coatepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2658-42	FECHA:	27/06/2024



Foto 7: suministro y aplicación de pintura exterior en muro perimetral area interior de latex blanco y azul



Foto 8: sustitucion de estructura de soporte por metal para colocación de rotoplast.



Foto 9: mantenimiento de Reparación de sistema de agua potable con cisterna y cambios de accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público