

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP Anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	La Unión zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	00-20-2659-42	FECHA	20/06/2024



Foto 1: Suministro y sustitución de estructura metálica aula modulo 2



Foto 2: Sustitución de sistema eléctrico modulo 1 y 2



Foto 3: Suministro y sustitución de porton de metal



Foto 4: Suministro y sustitución de puerta de metal modulo 2



Foto 5: Suministro y sustitución de muro de aula modulo 2




Foto 6: Suministro y sustitución de lamina C 26 modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP Anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	La Unión zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-2659-42	FECHA	20/06/2024



Foto 1: Suministro y sustitución de tubería de PVC línea principal aguas negras.

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del CEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

