

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP Anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	La Unión zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-2659-42	FECHA	5/07/2024



Foto 1: Suministro y sustitución de estructura metálica aula modulo 2



Foto 2: Sustitución de sistema eléctrico modulo 1 y 2



Foto 3: Suministro y sustitución de porton de metal



Foto 4: Suministro y sustitución de puerta de metal modulo 2



Foto 5: Suministro y sustitución de muro de aula modulo 2



Foto 6: Suministro y sustitución de lamina C 26 modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP Anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	La Unión zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-2659-42	FECHA	5/07/2024



Foto 1: Suministro y sustitución de tubería de PVC línea principal aguas negras.

Foto 2:


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---