



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMARIA, ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2739-43	FECHA:	25/11/2024





Foto 7:
REPARACION DE BANQUETA DE CONCRETO





Foto 8:
REPARACION DE BANQUETA DE CONCRETO



Foto 9:
FABRICACIÓN E INSTALACION DE PORTON DE METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 FILADELFO ROCAEL MENDEZ CLEMENTE Firma y sello del Presidente de la OPF	 GLENDA YOJANY RIVERA LOPEZ DE CULEBRO Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMARIA, ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2739-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1:
REPARACION Y SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL 72 METROS CUADRADOS



Foto 2:
REPARACION Y SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL 72 METROS CUADRADOS



Foto 3:
REPARACION DE PARED EN AULA, REPELLO Y CERNIDO CON CONCRETO



Foto 4:
REPARACION DE PARED EN AULA, REPELLO Y CERNIDO CON CONCRETO



Foto 5:
SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE SOPORTE DE TECHO



Foto 6:
SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA C26

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FILADELFO ROCAEL MENDEZ CLEMENTE
Firma y sello del Presidente de la OPE

GLENDY VOJANY RIVERA LOPEZ DE CULEBRO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público