

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 2-89 ZONA 6 COLONIA MIGUEL ANGEL ASTURIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4068-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/11/2023

 Foto 1: Evaluadora de campo, iniciando con la visita de evaluación de campo en el establecimiento educativo.	 Foto 2: Se requiere mejoramiento de red eléctrica en módulo de aulas 1.
 Foto 3: En módulo de baños generales, se requiere mejoramiento de puertas de metal.	 Foto 4: Puede verificarse el deterioro de piso en módulo de aulas.
 Foto 5: Puede verificarse el deterioro de piso en módulo de aulas.	 Foto 6: Puede verificarse el deterioro de piso en módulo de aulas.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma manuscrita]

IMBY LISSETH SOC CHIGÜL
ARQUITECTA
COL. No. 4057

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 2-89 ZONA 6 COLONIA MIGUEL ANGEL ASTURIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4068-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/11/2023



Foto 7: Inodoro en mal estado, requiere remozamiento, e instalación de puertas de metal.



Foto 8: Inodoro en mal estado, requiere remozamiento, e instalación de puertas de metal.



Foto 9: Inodoro en mal estado, requiere remozamiento.



Foto 10: Inodoro en mal estado, requiere remozamiento.




Foto 11: Presidente de OPF procede a firmar los PRA-FOR correspondientes.



Foto 12: Fotografía con el director del establecimiento educativo, presidente de OPF y evaluador de campo finalizando la visita de evaluación.



Firma y sello del Presidente de la OPF


IMBY LISSETH SOC CHIGÜIL
ARQUITECTA
COL. No. 4057

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa