



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ENCUENTROS SECTOR III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4168-43	FECHA:	08/05/2024



Foto 1: Sustitución de muro perimetral prefabricado de concreto reforzado H=2.5m



Foto 2: Sustitución de muro perimetral prefabricado de concreto reforzado H=2.5m



Foto 3: Suministro de piso de torta de concreto T=10, cemento 85 U, 12m3 pldrín, 12m3 Arena de río.



Foto 4: Suministro de piso de torta de concreto T=10, cemento 85 U, 12m3 pldrín, 12m3 Arena de río.



Foto 5: Fabricación de portón metálico 3.00x2.5m doble hoja electromalla reforzada



Foto 6: Fabricación de portón metálico 3.00x2.5m doble hoja electromalla reforzada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yasselin Vicente
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

