

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN JUAN DEL RÍO, ALDEA VILLA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0008-43	FECHA:	12/08/2024



FOTO 1:
INSTALACIÓN DE EMPEDRADO Y TORTA DE CONCRETO, REPARACION DE GRADAS E INSTALACION DE PASA MANOS



FOTO 2:
MANTENIMIENTO DE PORTON DE METAL DE INGRESO AL CENTRO EDUCATIVO



FOTO 3:
INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAMINA E INSTALACION DE LAMINA EN PORTON DE INGRESO



FOTO 4:
AREA PARA INSTALAR LAMPARAS DE ILUMINACIÓN INTERIOR EN CENTRO EDUCATIVO



FOTO 5:
FABRICACION DE BASE PARA DEPOSITO DE AGUA, INSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA, APLICACIÓN PINTURA A BASE CONCRETO EN SANITARIOS



FOTO 6:
INSTALACIÓN DE MURO DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE TORTA DE CONCRETO EN PILAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN JUAN DEL RÍO, ALDEA VILLA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0008-43	FECHA:	12/08/2024



FOTO 7:
SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL EN PILAS



FOTO 8:
SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA ACANALADA EN PILAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público