

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BENDICION DE DIOS ALDEA GALVEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-4112-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: SUSTITUCION MURO DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCION LAMINA ZINC POR LAMINA TERNIUM ALUZINC TROQUELADA C26



Foto 4: SUSTITUCION MALLA GALVANIZADA POR BALCONES



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL



Foto 6: SUSTITUCION DE CANAL DE PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del



[Firma]

Firma y Sello Director Centro



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BENDICION DE DIOS ALDEA GALVEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-4112-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DE TUBO DE PVC DE 3"



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA METALICA CON PASADOR



Foto 3: SUSTITUCION MALLA GALVANIZADA POR BALCONES

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, se debe indicar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

