

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOACAMÁN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-6111-43	FECHA:	28 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL Sustrucción de porton de metal de 5.30 x 2.40 mts.



Foto 2: MURO PERIMETRAL Sustrucción de puerta de metal 1.00 X 1.90 mts



Foto 3: MURO PERIMETRAL Reparación de columna de porton de metal



Foto 4: MURO PERIMETRAL: Reparación de columna de puerta de metal



Foto 5: MODULO 1 Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 6: MODULO 1: Sustrucción de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marit delores Torres Agorio
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOACAMÁN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-6111-43	FECHA:	28 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 7: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 8: MODULO 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 9: MODULO 1: Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 10: MODULO 1: Suministro e instalación de balcones de metal de 0.90 x 1.12



Foto 11: MODULO 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 12: MODULO 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Dolores Torres Oyarzo
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOACAMÁN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-6111-43	FECHA:	28 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 13: MODULO 2 :Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 14: MODULO 2: Sustitución de chapa



Foto 15: MODULO 3 Sustitucion de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 16: MODULO 3: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura)



Foto 17: MODULO 3:Sustitución de chapa



Foto 18: MODULO 4:Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Dolores Torres Osorio
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público