



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Modulo 1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Instalación de lámina troquelada aluzinc, Sustitución de elementos de fijación (tornillos).



Foto 2: Modulo 1 Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 3: Modulo 1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Modulo 1 Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 5: Modulo 1 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 6: Modulo 1 Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 7: Modulo 2 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Instalación de lámina troquelada aluzinc, Sustitución de elementos de fijación (tornillos).



Foto 8: Modulo 2 Mantenimiento a estructura de soporte de metal, Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 9: Modulo 2 Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 10: Modulo 2 Sustitución interruptores simples, Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico).



Foto 11: Modulo 2 Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 12: Modulo 3 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y utilizar el espacio de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Obra





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 13: Modulo 3 Sustritucone tomacorrientes dobles, Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico




Foto 14: Modulo 3 Sustritucone de lamparas tipo LED, Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 15: Modulo 3 Sustritucone interruptores dobles



Foto 16: Modulo 4 Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 17: Modulo 4 Sustritucone de lamparas tipo LED, Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 18: Modulo 4 Sustritucone interruptores simples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	13/09/2024



Foto19: MODULO 5 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 20: MODULO 6 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y autoinformar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ASAMBLA DE PADRES DE FAMILIA Escuela EORM, Chiché, Quiché	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Escuela EORM, Chiché, Quiché
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	13/09/2024



Foto19: MODULO 5 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 20: MODULO 6 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Modulo 1 Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 2: Modulo 3 Fabricacion e instalacion de ventana de metal.



Foto 3: Modulo 5 Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 4: Modulo 6 Reparación de planchas de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

