

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAGUNA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0017-43	FECHA:	11/09/2024



Modulo 1: sustitución de lámina por lámina troquelada, sustitución de capote, sustitución de canales, sustitución de pescante, sustitución de bajada de agua pluvial de PVC.



Modulo 2: Sustitución de canales PVC, pescantes.



Foto 1 y 2: Mantenimiento a estructura de puerta lijado y pintado



Foto 4: Sustitución de lámina troquelada, sustitución de capote, sustitución de canales, sustitución de pescante, sustitución de bajada de agua pluvial de PVC.




Foto 5: Mantenimiento a estructura de puerta lijado y pintado



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

