

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOAXÁN SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0024-43	FECHA:	7/11/2024



Foto 12. Modulo 3. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 15. Modulo 3. Sustitución interruptores dobles



Foto 16. Modulo 3. Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 18. Patio No. 2. Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5. Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6. Patio No. 1: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hardi Yahaira Sut P

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOAXÁN SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0024-43	FECHA:	7/11/2024



Sustitución de ducto eléctrico + accesorios (cable)



Sustitución interruptores dobles



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de mingitorio completo (llaves de abasto)

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hordi Yahaiza Sut P...

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

