

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Madron
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-5217-43	FECHA:	10-11-2024



Foto 1. Modulo 1: Sustitucion de Canales de metal



Foto 2. Modulo 1: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 3. Modulo 1: Sustitucion de focos ahorradores



Foto 4. Modulo 1: Sustitucion de plafoneras



Foto 5. Modulo 2: Sustitucion de Canales de metal



Foto 6. Modulo 2: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío el Madron
CÓDIGO DEL	14-03-5217-43	FECHA:	10-11-2024 / 6/09/2024



Foto 13. Modulo 4. Sustitucion de focos ahorradores



Foto 14. Modulo 4. Sustitucion de plafoneras



Foto 15. Modulo 5. Sustitucion de piso de torta de concreto, por piso ceramico




Foto 16. Modulo 5. Mantenimiento a estructura de puerta (Lijado, pintado, cambio de tubos, sujeciones, cortado, y aplicación de pintura)



Foto 17. Modulo 5. Sustitucion de focos ahorradores



Foto 18. Modulo 5. Sustitucion de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del presidente de la C.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío el Madron
CÓDIGO DEL	14-03-5217-43	FECHA:	10-11-2024



Foto 7. Módulo 3: Sustrucción de Canales de metal



Foto 8. Módulo 3: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 9. Módulo 4. Sustrucción de piso de torta de concreto, por piso cerámico:



Foto 10. Módulo 4. Mantenimiento a estufa rural



Foto 11. Módulo 4. Sustrucción de chimenea de metal por chimenea de concreto



Foto 12. Módulo 4. Mantenimiento a estructura de puerta (Lijado, pintado, cambio de tubos, sujeciones, cortado, y aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío el Madron
CÓDIGO DEL	14-03-5217-43	FECHA:	10-11-2024



Foto 19. Modulo 6. Sustitucion de focos ahorradores



Foto 20. Modulo 6. Sustitucion de plafoneras



Foto 21. pintura general. Pintura en muros exteriores e interiores (block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

