

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Panimaché Quinto Bajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panimaché Quinto Bajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0068-43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: Módulo 1. Sustitución lamparas Led



Foto 2: Módulo 1. Sumistro e instalación balcones de hierro de ventanas.



Foto 3: Módulo 1. Sumistro e instalación balcones de hierro de ventanas.



Foto 4: Muro perimetral: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada soleras intermedias y columnas.



Foto 5: Muro perimetral: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada soleras intermedias y columnas.



Foto 6: Muro perimetral: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPA


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Panimaché Quinto Bajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panimaché Quinto Bajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0068-43	FECHA:	28/08/2024




Foto 1: Módulo 2. Sustrucción de planchas de metal de tres ornillas



Foto 2: Módulo 2. Sustrucción de sombrero de chimenea de metal



Foto 3: Módulo 2. Sustrucción de chimenea de metal



Foto 4: Cancha: Reparación de planchas de concreto patio



Foto 5: Cancha: Reparación de planchas de concreto patio





Foto 6: Cancha: Reparación de planchas de concreto patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---