

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semeja Primero,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0212-41	FECHA:	28/10/2024



Foto1: Sustrución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustrución de canal de metal



Foto 3: muro perimetral de block, con tubo HG, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: reparacion de plancha de concreto de patio.



Foto 5: Sistema de energia eléctrica



Foto 6: Sistema de energia electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Primero,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0212-41	FECHA:	28/10/2024



Foto1: Sistitucion de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitucion de canal de metal



Foto 3: muro perimetral de block, con tubo HG, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: reparacion de plancha de concreto de patio.




Foto 5: Sistema de energia eléctrica




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OBF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

