

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Primero,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0212-41	FECHA:	23/11/2024



Foto 1: Sstitucion de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitucion de canal de metal



Foto 3: muro perimetral de block, con tubo HG, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: reparacion de plancha de concreto de patio.



Foto 5: reparacion de plancha de concreto de patio.



Foto 6: Sistema de energía eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Primero,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0212-41	FECHA:	23/11/2024



Foto1: Sustrución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustrución de canal de metal



Foto 3: muro perimetral de block, con tubo HG, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: reparacion de plancha de concreto de patio.



Foto 5: Sistema de energía eléctrica



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

