

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xecalibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0282-43	FECHA:	19 de septiembre de 2,024



Foto 13: Modulo 5 Situación de lamparas



Foto 14: Modulo 5 Reparación cableado electrico



Foto 15: Modulo 5 Matenimiento de puertas



Foto 16: Modulo 6 Situación de lamparas



Foto 17: Modulo 6 Matenimiento de puertas



Foto 18: Modulo 6 Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>José Mejía M.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xecalibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0282-43	FECHA:	19 de septiembre de 2,024



Foto 7: Modulo 3 Situación de lamparas



Foto 8: Modulo 3 Reparación cableado electrico



Foto 9: Modulo 3 Mantenimiento de puertas



Foto 10: Modulo 4 Situación de lamparas





Foto 11: Modulo 4 Reparacion cableado electrico.



Foto 12: Modulo 4 Mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xecalibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0282-43	FECHA:	19 de septiembre de 2,024



Foto 1: Modulo 1 Situación de lamparas



Foto 2: Modulo 1 Reparación cableado electrico



Foto 3: Modulo 1 Sustitución de canal de metal



Foto 4: Modulo 2 Situación de lamparas



Foto 5: Modulo 2 Reparación cableado electrico



Foto 6: Modulo 2 Mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Mesa A. M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

