

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuichop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1408-0317-43	FECHA:	20-09-2024.




Foto 7: Modulo 2. Reparación de bajada de agua pluvial, tubo pvc 3.




Foto 8: Modulo 2. Suministro e instalación de balcones de hierro en ventanas.




foto 9. Modulo : 2. Sustitución de Chapa.




Foto 10. Modulo 2. Mantenimiento de estructura de puerta.




Foto 11. Modulo 2. Mantenimiento de barandas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa

Firma y Sello Director Centro Educativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuichop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1408-0317-43	FECHA:	20-09-2024.




Foto1: Módulo 1. Sustitución de inodoros, sustitución de chorros y sustitución de azulejos.




Foto 2: MURO PERIMETRAL. Reparación de tubos hg y malla galvanizada.




Foto 3: MURO PERIMETRAL: Mantenimiento de portón de metal.




Foto 4: Módulo 2. Sustitución de focos ahorradores y sustitución de lamparas tipo led.




Foto 5: Módulo 2. Sustitución de vidrios.




Foto 6: Módulo 2. Impermeabilización de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Obra



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

