



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEBAQUIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0322-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: MÓDULO 4. SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA POR CAPOTE DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: MÓDULO 4 REPARACION DE PISO TORTA DE CEMENTO



Foto 3: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES



Foto 4: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 5: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE CHAPA DE PUERTA DE METAL



Foto 6: MÓDULO 4 MANTENIMIENTO DE BANQUETA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A.v.t.A

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEBAQUIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0322-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: MÓDULO 4. SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA POR CAPOTE DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: MÓDULO 4 REPARACION DE PISO TORTA DE CEMENTO



Foto 3: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES



Foto 4: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES




Foto 5: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE CHAPA DE PUERTA DE METAL



Foto 6: MÓDULO 4 MANTENIMIENTO DE BANQUETA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEBAQUIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0322-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: MÓDULO 5 REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: MÓDULO 5 REPACION DE CABLEADO ELECTRICO

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A. V. X. A.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público