

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Pacam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pacam, San Antonio Ilotenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0891-43	FECHA:	27 de septiembre de 2,024



Foto No. 1, Módulo No. 1. Reparación de cableado eléctrico, sustitución ducto eléctrico más accesorios, sustitución de tomacorrientes, sustitución de focos ahorradores, mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado)



Foto No. 2, Módulo No. 1. Reparación de cableado eléctrico, sustitución ducto eléctrico más accesorios, sustitución de tomacorrientes, sustitución de focos ahorradores, mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado)



Foto No. 3, Módulo No. 1. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado)



Foto No. 4, Módulo No. 1. Sustitución de vidrios



Foto No. 5, Módulo No. 1. Reparación de cableado eléctrico, sustitución ducto eléctrico más accesorios, sustitución de tomacorrientes, sustitución de focos ahorradores,



Foto No. 6, Módulo No. 1. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo. Cepillado, sujeción, aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Pacam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pacam, San Antonio Ilotenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0891-43	FECHA:	27 de septiembre de 2,024




Foto No. 7, Módulo No. 2. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, desinstalación de lámina.



Foto No. 8, Módulo No. 2. Reparación de cableado eléctrico, sustitución de focos ahorradores.



Foto No.9, Módulo No. 2. Sustición de lámina, por lámina troquelada



Foto No. 10, Módulo No. 2. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo) Cepillado, sujeción, aplicación de pintura



Foto No. 11, Módulo No. 2. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo) Cepillado, sujeción, aplicación de pintura



Foto No. 12, Módulo No. 2. Sutipción de canala de canal pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Pacam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pacam, San Antonio Ilotenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	27 de septiembre de 2,024



Foto No. 13, Módulo No. 3. Sustitución de chimenea de concreto y sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, desinstalación de lámina.



Foto No.14, Módulo No. 3. Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas e instalación de azulejo en estufa rural y sustitución de chimenea de concreto.



Foto No. 15, Módulo No. 3. Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto No. 16, Módulo No. 3. Sustitución de focos ahorradores, sustitución de plafoneras, sustitución de interruptores, sustitución de ducto eléctrico más accesorios, sustitución de tomacorrientes.



Foto No. 17, Módulo No. 3, sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, desinstalación de lámina. Sustitución de elementos de fijación (tornillos), sustitución de capotes de lámina para lámina



Foto No. 18, Módulo No. 3. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado, pintado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Pacam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pacam, San Antonio Ilotenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0891-43	FECHA:	27 de septiembre de 2,024



Foto No. 19, Módulo No. 4. Sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, manguera de abasto y tanque.




Foto No. 20, Módulo No. 4. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo. Cepillado, sujeción, aplicación de pintura




Foto No. 21, Módulo No. 4. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo. Cepillado, sujeción, aplicación de pintura




Foto No. 22, Módulo No. 4. Sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, manguera de abasto y tanque.



Foto No. 23, Módulo No. 4. Sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, manguera de abasto y tanque.



Foto 24, Módulo No. 4. Sustitución de llave para mingitorio.

Foto No. 6
Módulo No. 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

