

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Pacam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pacam, San Antonio Ilotenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0891-43	FECHA:	03 de diciembre de 2024




Foto No. 1, Módulo No. 1. Reparación de cableado eléctrico, sustitución ducto eléctrico más accesorios, sustitución de tomacorrientes, sustitución de focos ahorradores, mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado)



Foto No. 2, Módulo No. 1. Reparación de cableado eléctrico, sustitución ducto eléctrico más accesorios, sustitución de tomacorrientes, sustitución de focos ahorradores, mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado)



Foto No. 3, Módulo No. 1. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado)



Foto No. 4, Módulo No. 1. Sustitución de vidrios



Foto No. 5, Módulo No. 1. Pintura de muros interiores y exteriores



Foto No. 6, Módulo No. 1. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo. Cepillado, sujeción, aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Pacam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pacam, San Antonio Ilotenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0891-43	FECHA:	03 de diciembre de 2024



Foto No. 7, Módulo No. 2. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, desinstalación de lámina.



Foto No. 8, Módulo No. 2. Reparación de cableado eléctrico, sustitución de focos ahorradores.



Foto No.9, Módulo No. 2. Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto No. 10, Módulo No. 2. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo) Cepillado, sujeción, aplicación de pintura





Foto No. 11, Módulo No. 2. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo) Cepillado, sujeción, aplicación de pintura



Foto No. 12, Módulo No. 2. Sustitución de canal de canal pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Pacam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pacam, San Antonio Ilotenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	03 de diciembre de 2024



Foto No. 13, Módulo No. 3. Sustitución de chimenea de concreto y sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, desinstalación de lámina.



Foto No. 14, Módulo No. 3. Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas e instalación de azulejo en estufa rural y sustitución de chimenea de concreto.



Foto No. 15, Módulo No. 3. Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto No. 16, Módulo No. 3. Sustitución de focos ahorradores, sustitución de plafoneras, sustitución de interruptores, sustitución de ducto eléctrico más accesorios, sustitución de tomacorrientes.




Foto No. 17, Módulo No. 3. canal de pvc y bajada de agua



Foto No. 18, Módulo No. 3. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado, pintado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Pacam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pacam, San Antonio Ilotenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0891-43	FECHA:	03 de diciembre de 2024



Foto No. 19, Módulo No. 4. Sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, manguera de abasto y tanque).



Foto No. 20, Módulo No. 4. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo. Cepillado, sujeción, aplicación de pintura



Foto No. 21, Módulo No. 4. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo. Cepillado, sujeción, aplicación de pintura



Foto No. 22, Módulo No. 4. Sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, manguera de abasto y tanque.




Foto No. 23, Módulo No. 4. Sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, manguera de abasto y tanque.



Foto No. 24, Módulo No. 4. Sustitución de llave para mingitorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

