

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBOR, ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0384-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 1: Módulo 1. Ventana, se observan balcones instalados en cada ventana de las aulas



Foto 2: Módulo 1. Ventana, se observan tres aulas con nueve balcones de la parte de enfrente.



Foto 3: Módulo 1. Ventana, se observan cuatro balcones de la parte posterior de una aula.



Foto 4: Módulo 1. Ventana, se observan dos ventanas instaladas en la cocina.






Foto 5: Módulo 1. Patio, se observa piso granito instalado en el patio.



Foto 6: Módulo 1. Patio, se observa el piso de granito finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA XEBOR ALDEA CECILIA Cunén, Quiché	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO XEBOR DIRECCIÓN ALDEA CECILIA Cunén, Quiché
---	---	---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBOR, ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0384-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 7: Módulo 1. Focos ahorradores, se observan cuatro focos instalados en cada aula.



Foto 8: Módulo 1. Focos ahorradores, se observan focos ahorradores en cada aula.




Foto 1: Módulo 2. Piso, se observa el piso de granito finalizado en la dirección.



Foto 2: Módulo 2. Piso, se observa el piso de dirección finalizado.



Foto 1: Módulo 3. Inodoro, se observa inodoro nueva e instalada.



Foto 2: Módulo 3. Inodoro, se observa inodoro nuevo e instalada con todos los accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OGS



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBOR, ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0384-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 1: Módulo 3. Piso, se observa piso ceramica antideslizante en los baños.



Foto 2: Módulo 3. Piso, se observa piso ceramica antideslizante en los baños.



Foto 1: Módulo 4. Focos, se observan focos ahorradores instalados en el patio.



Foto 2: Módulo 4. Unidades de luz, se observa la instalación de unidades de luz en el patio.



Foto 1: Módulo 4. Plafonera, se observan plafoneras instaladas en el patio.



Foto 1: Módulo 4. Tomacorriente, se observa la instalación de dos tomacorrientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBOR, ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0364-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 1: Módulo 4. Cableado eléctrico y accesorios, se observan la instalación del cableado eléctrico y accesorios..



Foto 2: Módulo 4. Cableado eléctrico y accesorios, se observan la instalación del cableado eléctrico y accesorios.




Foto 3: Módulo 4. Muro por block, se observa el muro y base del escenario finalizado.



Foto 4: Módulo 4. Muro por block, se observa el muro y base del escenario finalizado..




Foto 1: Módulo 4. Plafonera, se observan plafoneras instaladas en el patio.



Foto 1: Módulo 4. Tomacorriente, se observa la instalación de dos tomacorrientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBOR, ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0384-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 1: PATIO. Se observa el depósito de agua de 2,500 litros instalado en la base.



Foto 1: PATIO. Se observa la base de concreto finalizado para depósito de agua de 2,500 litros.



Foto 1. PINTURA GENERAL, se observa pintura en la parte exterior de la dirección.



Foto 2. PINTURA GENERAL, se observa pintura en la parte interior de la dirección.



Foto 3. PINTURA GENERAL, se observa pintura en la parte exterior de la cocina.



Foto 4. PINTURA GENERAL, se observa pintura en la parte exterior de dirección y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEBOR, ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0384-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 5. PINTURA GENERAL, se observa pintura en la parte exterior del escenario.




Foto 6. PINTURA GENERAL, se observa pintura en la parte interior del escenario.




Foto 7. PINTURA GENERAL, se observa pintura general en el establecimiento..

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la C.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

