

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XABIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0385-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/11/2023



Foto 1: Evaluadora de campo, iniciando con la visita de evaluación de campo en el establecimiento educativo.



Foto 2: Se requiere remozamiento integral del módulo de baños generales, mejoramiento de muros, cubierta y puertas.



Foto 3: Muros y cubierta deteriorada en módulo de baños generales.



Foto 4: Puede verificarse el deterioro de la cubierta de lámina y puertas




Foto 5: Se requiere mejoramiento de llave de pago de red hidráulica.



Foto 6: Red de instalación hidráulica en mal estado.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XABIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0385-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/11/2023



Foto 7: Se requiere mejoramiento de área de cocina, en cubierta de lámina y estructura portante de metal.



Foto 8: Se requiere mejoramiento de área de cocina, en cubierta y estufa rural.



Foto 9: Se requiere remozamiento de red de instalación eléctrica en aulas.



Foto 10: Se requiere remozamiento de red de instalación eléctrica en aulas. Actualmente se encuentra instalada de manera provisional.



Foto 11: Presidente de OPF, procede a firmar los PRA-FOR correspondientes.



Foto 12: Fotografía con el director del establecimiento educativo, representantes de OPF y evaluador de campo finalizando la visita de evaluación.




Firma y sello del Presidente de la OPF

IMBY LISSETH SOC CHIGÜIL
ARQUITECTA
COL. No. 4857

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa