

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XABIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0385-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1/05/2024



Foto 1: Evaluadora de campo inicia con el recorrido para verificar avances en el edificio educativo beneficiado.



Foto 2: Puede verificarse el remozamiento en piso de torta de concreto en patio.



Foto 3: Se ha instalado la estructura portante de metal y cubierta de lámina troquelada calibre 26 en área de cocina.



Foto 4: Se ha instalado la estructura portante de metal y cubierta de lámina troquelada calibre 26 en área de cocina.



Foto 5: Se ha realizado el mejoramiento en estufa rural dentro de la cocina.



Foto 6: Se ha iniciado el mejoramiento de red eléctrica desde la acometida hacia el módulo de aulas.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma manuscrita]
IMBY LUCETH SOC CHIGÜL
ARQUITECTA
CCL. NO. 4057

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XABIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0385-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1/05/2024



Foto 7: Se ha iniciado el mejoramiento de red hidráulica con la instalación de estructura para tinaco.




Foto 8: Se observa el mejoramiento de muros, con instalación de estructura portante de metal y lámina troquelada calibre 26 para cubierta y muros en baños generales.




Foto 9: Se observa el avance del mejoramiento de muros, con instalación de estructura portante de metal y lámina troquelada calibre 26, en baños generales.



Foto 10: Se observa el mejoramiento de muros, con instalación de estructura portante de metal y lámina troquelada calibre 26 para cubierta y muros en baños generales.



Foto 11: Se observa el avance del mejoramiento de muros, con instalación de estructura portante de metal y lámina troquelada calibre 26, en baños generales.



Foto 12: Evaluadora de campo finaliza con la visita de seguimiento del programa de remozamiento.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa