



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DONCELLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0389-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Módulo 1. Sustitución de lámina duralita, por lámina troquelada aluzinc calibre 24.



Foto 2: Módulo 1. Instalación de lámina troquelada aluzinc.



Foto 3: Módulo 1. Sustitución de piso de torta por piso cerámico.



Foto 4: Módulo 2. Sustitución de estufa rural.





Foto 5: Módulo 2. Sustitución de estufa rural.



Foto 6: Módulo 2. Sustitución de piso de torta por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---